



נציבות
שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

03/11/2015

כ"א/חשוון/תשע"ו

תיק בקרה 399

מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل

مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

State of Israel, Ministry of Justice

Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



בדואר רשום + אישור מסירה

לכבוד

עיריית יוקנעם

אדר עיריית טלמור

מר דוד מועלם

מר סימון אלפסי

מהנדסת העיר

מנכ"ל העיר

ראש העיר

רחוב הצאלים 1 ת.ד. 1 יוקנעם 20692

שלום רב,

הנדון: התאמות נגישות לשירות ולבניין קיים, ספריית יוקנעם – צו נגישות

סימוכין: פיקוח בבניין קיים ספריית יוקנעם, מיום 17.8.2015

מכתבו התראה לפני צו נגישות מיום 21.9.2015

מתוקף סמכותו של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מכח סעיף 19 מג(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, מילא הנציב את ידי להוציא צו נגישות.

בתאריך 31.8.2015 נשלחה אליך התראה לביצוע דרישות הנגישות במועדון יום לקשיש ביוקנעם, וזאת בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011 הקובעות את הדרישות לפיהן יש להסדיר את הנגישות בבניין קיים ולתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 (להלן: "התקנות") הקובעות את הדרישות לפיהן יש להסדיר את התאמות הנגישות לשירות הניתן בבניין.

בפיקוח שנערך על ידינו ביום 17.8.2015, בבניין הספרייה ברח' האלונים 11 ביוקנעם, נמצאו ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, בניגוד לדרישות התקנות. להלן דוגמאות לליקויים שנמצאו:

- 1- חסרה מעלית לקומה הראשונה של הספרייה, בניגוד לפרט משנה (9) בהוראות הבדיקה אשר בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות. (תמונה מס' 1)
- 2- חסרים משטחי אזהרה ופסי אזהרה לפני מדרגות הכניסה הראשית, בניגוד לפרט משנה 12 בהוראות הבדיקה אשר בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות. (תמונה מס' 3)
- 3- חסרים משטחי אזהרה ופסי אזהרה לפני המדרגות במעבר מהחניה לכניסה, בניגוד לפרט משנה 12 בהוראות הבדיקה אשר בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות (תמונה מס' 4).
- 4- חסרים משטחי אזהרה ופסי אזהרה לפני המדרגות שבתוך הספרייה, בניגוד לתקנה 12 בהוראות הבדיקה אשר בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות (תמונה מס' 1).
- 5- חסרה מערכת עזר לשמיעה, במשרדי המזכירות שבכניסה. בניגוד לתקנה 17, ר-16 לתקנות השירות.
- 6- נמצא כי מאחז יד מתחת לכיור תלוי בצורה לא תקינה בשירותים הנגשים בניגוד לפרט משנה 22 בהוראות הבדיקה אשר בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות. (ראה תמונה מס' 5)

משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

רח' שיבת ציון 60, בנין "קרן הסיטי", חיפה 33231

טל': 04-8640334 פקס: 026467451

דואר אלקטרוני: MaysoonS@justice.gov.il

אתר אינטרנט: www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il



נציבות
שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

State of Israel, Ministry of Justice
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



7- נמצא כי מידות בית השימוש הנגיש (*80*110 ס"מ), לא עומדים במידות קירות פנימיים 136*166 ס"מ . בניגוד לפרט משנה 21 בהוראות הבדיקה אשר בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות. (ראה תמונה מס' 5)

יובהר כי המדובר בדוגמאות לליקויים שנמצאו בפיקוח שנערך במקום, כאשר ייתכנו בו ליקויים נוספים.
הנך האחראי מבחינה חוקית לבצע את כל התאמות הנגישות בבניין בהתאם לתקנות.

עד היום טרם קיבלנו מענה למכתב ההתראה שבסימוכין. אשר על כן, הנך נדרש לבצע את כל ההתאמות הנדרשות עפ"י התקנות המפורטות בצו זה עד ליום **1.1.2016**

במידה ולא תעשה כן עד למועד זה, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכח חוק השוויון להגשת כתב אישום כנגדך.

בכבוד רב,

אינג' מייסון שחאדה

מפקחת מחוז חיפה וצפון לנגישות מתו"ס
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק:

אדר 'שמואל חיימוביץ'. ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מר שלמה גבע, מפקח ארצי נגישות מתו"ס נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מר רוני בוים, מפקח מחוזי נגישות שירות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד יועד הלברסברג, תובע מחוזי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
רח' שיבת ציון 60, בנין "קרן הסיטי", חיפה 33231
טל': 04-8640334 פקס: 026467451
דואר אלקטרוני: MaysoonS@justice.gov.il
אתר אינטרנט: www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il




תמונה מס' 2



תמונה מס' 1



תמונה מס' 4



תמונה מס' 3



תמונה מס' 6



תמונה מס' 5