



25 מרץ 2019

מסמך מס' 2426 מ-ב דלק ארז מודיעין מרכז
מכתב קודם: 2426 מ-א דלק ארז מודיעין מרכז, 09/09/2013

לכבוד
מר ניסים צפרוב, חברת דלק

שלום רב,

הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק

מס' המזהה של התחנה	שם התחנה	חברה	כתובת	מחוז
2426	ארז מודיעין	דלק	בכביש 443, מודיעין	מרכז

בדיקות מיכלים

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת וינדקס טק 2013 בע"מ
בתאריך: 02.05.18
המס' המזהה של הבדיקה: 18216
סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת ___
סוג המיכלים: דופן כפולה חומר הדופן החיצונית: פלדה
אמצעי הניטור: תקינים רישומי בדיקה חודשיים: קיימים
סוג השיטה: ואקום
נבדקו 3 מיכלים מתוך 3 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת המילוי (פריקה)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת וינדקס טק 2013 בע"מ
בתאריך: 02.05.18
המס' המזהה של הבדיקה: 8216
סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת ___
נבדקו 4 קווים מתוך 4 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

בדיקות צנרת (ניפוק)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת וינדקס טק 2013 בע"מ
בתאריך: 02.05.18
המס' המזהה של הבדיקה: 8216
סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת ___
נבדקו 6 קווים מתוך 6 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

אישורים שהתקבלו:

- לפי מסמך מ-01.2019 של חברת א.אלגריסי בע"מ, מערכת ההגנה הקתודית תקינה.
- התקבל אישור מ-07.02.18 לתקינותם של גלאיי הנזילות מצנרת סניקה.

הבדיקה התקופתית הבאה עד 02.05.2023

יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה

בברכה,

ד"ר אריה פיסטינר
ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:

מר שמואל ירושלמי, מחוז מרכז

